

7 消耗部品の交換方法


日々の作業を安定して能率的に行うために、作業前・作業後のメンテナンス・早い時期の消耗部品の交換をお勧めいたします。

以下の「消耗部品の交換方法」をよくお読みいただき、正しく作業を行ってください。

⚠ 警告 消耗部品の交換やメンテナンスを行う時は、必ず電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、作業を行ってください。電源プラグを差し込んだまま作業を行うと火傷などをする危険性があります。

⚠ 警告 取扱説明書に記載している以外の間違った方法で交換すると機械が正常に動かないばかりか、感電や火傷をする危険性があります。

⚠ 警告 消耗部品は必ず弊社指定の部品をご使用ください。指定外の部品を使用されると製品の性能が正しく発揮できないだけでなく、故障の原因にもなります。




必ず電源プラグをコンセントから抜いた
状態で作業を行ってください。

7-1 センタードライテープの交換


【交換の目安】 シールに影響するような凹凸や破れなどが発生した時

注! 貼り替え時の注意：センタードライテープの中心にシール面が位置するようにして、センタードライテープの両サイドをシールバーに貼り付けてください。


- 1 上下に付いている保護カバーを取り外してください。
シール部は右イラストの消耗部品から構成されていますので、順番を間違えないように取り付けてください。



- 2 傷んだセンタードライテープを取り外します。
- 3 新しいセンタードライテープの粘着テープが付いている面をシールバーの方に向け、粘着テープが付いていない面がシール面の中心に位置するようにして貼り付けてください。
- 4 センタードライテープのもう一方の端の粘着テープを反対側へ折り曲げて貼り付けます。



- 5 もう一方のシールバーも同じようにセンタードライテープを貼り付けてください。



- 6 1で取り外した保護カバーをシールバーに取り付けてください。

